



Hermosillo, Sonora; 10 de Marzo de 2020

**ING. RAMÓN B. BUSTAMANTE FEDERICO**

**DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL DEL GASTO DE INVERSIÓN.**

**PRESENTE . -**

En atención al aviso de comisión con fecha 10 de Febrero de 2020, mediante el cual se me comisionó a los Municipios de Arivechi y Yecora, Sonora, los días del 18 al 21 de Febrero de 2020 y se reprogramo al periodo del 25 al 28 de Febrero del 2020.

El objetivo de la comisión fue realizar evaluaciones para medir el nivel de satisfacción a integrantes de los comités y beneficiarios del programa Apoyo a la Vivienda Social de las obras construcción de diez cuartos y veinticinco baños en Yecora y dos cuartos, un baño y cuatro pisos en Arivechi, Sonora.

El primer día 25 de febrero nos trasladamos al Municipio de Yecora y llegamos pasadito de medio día, nos entrevistamos con autoridades del municipio y nos organizamos para el siguiente día empezar desde temprano el recorrido .

El día 26 de Febrero iniciamos el recorrido con cada uno de los beneficiarios, de los quince baños que alcanzamos a recorrer este día detectamos que se tenía deficiencia en aplicado de pintura, tapas de registros sueltas y algunas quebradas, sellados de ventanas, el enjarre bajo techo se colocó con mortero en lugar de con yeso, baños que se gotean y algunos detalles en las instalaciones hidráulicas.

El día 27 de Febrero recorrimos el resto de los baños y los diez cuartos, encontrando en los baños siguen los mismos detalles que encontramos en los primeros quince que revisamos y en los cuartos encontramos nada más que les hacía falta una mano de pintura y el pintado de los polines en la estructura de los techos.

El día 28 de Febrero nos dirigimos al Municipio de Arivechi y ya estando en el ayuntamiento nos entrevistamos con autoridades y los invitamos a realizar el recorrido encontrando lo siguiente: falta la colocación de una chapa, faltaba una mano de pintura, faltaba la instalación de dos tomacorriente, mal sellado de ventana, enjarres agrietados y marcos de puesta flojo; En el baño encontramos que el registro estaba muy mal construido y muy chico, muy mala instalación hidráulica, se colocó enjarre con mortero bajo techo y debería de ser con yeso, mal sellado de ventana, marco de puesta flojo, falta una mano de pintura, el barreno del pasador de la chapa no se hizo y el biodigestor estaba desconectado; Los cuatro pisos se encontraban bien ejecutados ya que no se observaron detalles; Todos estos detalle se le reportaran al contratista para que haga las correcciones.

Sin más por el momento informo que la comisión se desarrolló satisfactoriamente cumpliendo con el objetivo de la misma.

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
**RECIBIDO**  
10 MAR 2020  
DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA  
C.c.p. Archivo personal

ATENTAMENTE . -  
Ing. Carlos Martín Morales Díaz  
Coordinador de Evaluación Social

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
**RECIBIDO**  
12 MAR 2020  
10:00  
PARA SU REVISIÓN  
DIR. GENERAL DE ADMINISTRACIÓN.



F 116