



SECRETARÍA DE  
**DESARROLLO  
SOCIAL**

Gobierno  
del SONORA

F-1885

Hermosillo, Sonora; a 12 de Julio del 2023

ARQ. DIEGO MÉZQUITA SALGADO  
Director General de Infraestructura Social  
PRESENTE. –



### INFORME ADMINISTRATIVO

En atención al aviso de comisión con fecha del 07 de Julio del 2023, con ruta de traslado durante el día 10 de Julio del 2023, me permito comunicarle lo siguiente:

**OBJETIVO:** Supervisión de obras para atender auditoría de ISAF.

**LUGAR DE COMISION:** Caborca y Altar, Sonora.

### RESULTADOS

En compañía del Ing. Julio Cesar Arana Dueñas, Supervisor de la Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública, de la Secretaría de la Contraloría General de Sonora, nos trasladamos hasta la cabecera municipal de Caborca, para dar el seguimiento a las observaciones por parte del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF); por tal motivo, verificamos la reposición del brocal y la tapa del pozo de visita de la obra **C-00075/0313 “Ampliación de Red de Alcantarillado Sanitario en Varias Calles de la Colonia Palo Verde en la Localidad de Heroica Caborca, Municipio de Caborca”**, ejecutada con recurso del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) 2022, establecidos en el contrato de obra **SEDESSON-FISE-2022-031**, con una inversión total de **\$ 1, 460,818.61**; así como también, nos trasladamos a la cabecera municipal de Altar, para verificar las observaciones de la acumulación de agua en la superficie de la losa, la instalación del bastidor de la puerta, el descuadre de la ventana de aluminio y el recubrimiento completo de la pintura en los muros, en dos cuartos dormitorios, pertenecientes a la obra **C-00075/0751 “Construcción de Cuarto Dormitorio en la Localidad de Altar, Municipio de Altar”**, del contrato **SEDESSON-FISE-2022-029**, con una inversión total de **\$ 431,596.59**








SECRETARÍA DE  
**DESARROLLO  
SOCIAL**

GOBIERNO  
DE SONORA

Como resultado de esta verificación, se dan por atendidas y solventadas dichas observaciones, tomando evidencia de los trabajos realizados y entrevistando a los beneficiarios directos, por lo que el Supervisor de la Contraloría, procedera a levantar el acta de sitio con el resultado positivo de la misma.

**Se anexa evidencia fotográfica:**



**ATENTAMENTE.-**

**ING. HÉCTOR ALEJANDRO GALLEGOS SOTO**  
**DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL**

