

Hermosillo, Sonora; a 10 de octubre de 2023

**Arq. Diego Mézquita Salgado**  
Director General de Infraestructura Social  
Secretaría de Desarrollo Social  
**Presente.-**

Por este medio y en atención al aviso de comisión con fecha 04 de octubre de 2023, a través del cual se me comisiona el día viernes **06 de octubre del 2023 "Construcción de cuarto-dormitorio, en varias localidades del Municipio de Empalme"** "Construcción de cuarto dormitorio 2, en la localidad de Empalme municipio de Empalme" "Construcción de baños con descarga domiciliaria, en la localidad de Empalme municipio de Empalme".

Me constituí de acuerdo al oficio de comisión visita de supervisión de obra de avance físico de demolición de 04 acciones de la obra C-00075/0886 Construcción de cuarto-dormitorio en varias localidades del municipio de Empalme, al igual que al inicio de obra de la obra C-00075/0908 Construcción de cuarto dormitorio 2, en la localidad de Empalme municipio de Empalme y C-00075/0910 Construcción de baños con descarga domiciliaria, en la localidad de Empalme municipio de Empalme, el cual no dio inicio como lo pactado debido a que no se recibió el pago de anticipo en tiempo y forma, cabe señalar que esto es de acuerdo a los requerimientos establecidos en las bases de los proyectos, realizando el recorrido de **Habitación Propia FISE 2023**, saliendo de las oficinas de Sedesson hasta el municipio de Empalme, haciendo la supervisión de la correcta ejecución de la demolición de los cuartos-dormitorios e inicio de obra de las obras antes mencionadas, recopilando evidencia fotográfica de las acciones que se han estado ejecutando, así terminando la comisión; una vez terminado me traslade a la oficina de la Secretaría de Desarrollo Social.

Por lo anterior, como evidencia, se anexa fotos de las visitas realizada en varias localidades del Municipio de Empalme.

Atentamente:



Ing. Leslie Guadalupe Mendoza Balderrama  
Supervisora de Obra





GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

HERMOSILLO, SONORA. 04 DE OCTUBRE DE 2023

LESLI GUADALUPE MENDOZA BALDERRAMA  
PRESENTE.-

Con el propósito de :

VISITA DE SUPERVISIÓN DE OBRA DE AVANCE FISICO EN DEMOLICIÓN DE 4 ACCIONES C-00075/0886 CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE EMPALME, Y AL INICIO DE OBRA DE LA OBRA C-00075/0908 CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 2, EN LA LOCALIDAD DE EMPALME MUNICIPIO DE EMPALME Y C-00075/0910 CONSTRUCCION DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA, EN LA LOCALIDAD DE EMPALME MUNICIPIO DE EMPALME.

Se le comisiona a:

EMPALME, SONORA.

Durante el ( los ) día ( s )  6 DE OCTUBRE AL 6 DE OCTUBRE 2023

Vehículo No.  109

Marca  NISSAN

Placas  VD-64-441

Modelo  2017

Tipo  PICK UP

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| CONTROL NET: | <u> 70 LITROS</u> |
| CASSETAS:    |                   |
| GASOLINA:    |                   |

ATENTAMENTE

LIC. IRMA BENITA BERNAL RUIZ  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y PLANEACIÓN



C.c.p. Archivo  
C.c.p. Jefe de Departamento Vehicular  
C.c.p. Interesado

**EXPEDIENTE FOTOGRÁFICO, SUPERVISION DE LA OBRA DE DEMOLICION DE 04 ACCIONES DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CUARTO-DORMITORIO E INICIO DE OBRA DE LA CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 2 Y BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA EN EMPALME SONORA.**

