

**SEDESSON**

HERMOSILLO, SONORA A 21 DE MARZO DE 2016

C. ING. HUMBERTO MEZA LOPEZ  
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL  
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

EN ATENCION A SU AVISO DE COMISION DE FECHA 11 DE MARZO DE 2016, ME PERMITO COMUNICARLE LO SIGUIENTE:

OBJETIVO: INSPECCION DE LA CALIDAD DE CONSTRUCCION EN LA AMPLIACION DE 52 ACCIONES DE VIVIENDA.

LUGAR: AGUA PRIETAI, SONORA.

PERIODO PROGRAMADO: 15 AL 19 DE MARZO DEL 2015.

NOTA: DEBIDO A QUE A ULTIMA HORA SE EFECTUO CAMBIO DE VEHICULO, EL SELLO CORRESPONDIENTE SE COLOCO EN OFICIO ORIGINAL.

**RESULTADOS:**

**SOLIDARIDAD:** FALTO LA COLOCACION DE VIDRIOS EN CASA DEL BENEFICIARIO: ANDRES LOPEZ YAÑEZ. EN GENERAL FALTO EL PERFILADO DE CADENAS Y CASTILLOS, SELLADOR EN VENTANAS. EN CUMBRE DE LA PIÑA FALTO REMATE CON LADRILLO O MEZCLA PARA EVITAR QUE ENTRE AGUA AL PLAFOND O EL VIENTO LEVENTE LA LAMINA. EN CASA DEL BENEFICIARIO CECILIA GONZALEZ FALTO PERFILADOS, UNA MANO DE PINTURA, SE PRESENTO GRIETA EN FIRME DE CONCRETO, FALTO SELLADOR EN VENTANAS ASI COMO EL REMATE EN LA PARTE ALTA DE LA PIÑA. EN GENERAL A NINGUN BENEFICIARIO SE LE PIDIO DOCUMENTACION PARA EXPEDIENTE Y EN NINGUNO DE LOS CASOS SE ENTREGO LLAVE.

**TRES CAMINOS :**EN GENERAL FALTO UNA MANO DE PINTURA, EL REMATE EN LA CUMBRE DE LA PIÑA NO SE LLEVO A CABO, FALTO PERFILADO DE CADENAS Y CASTILLOS, SE PRESENTA GRIETA EN MURO PONIENTE DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO MARIA GREGORIA MENDOZA SIERRA, EN NINGUNO DE LOS CASOS SE ENTREGO LLAVE DE PUERTA .

**BUENOS AIRES:**EN GENERAL FALTO PERFILADO DE CADENAS Y CASTILLOS. EN CASA DE LILIANA JATOMEA VALENZUELA SE PRESENTA DETALLE EN VENTANA Y VIDRIO, DETALLE EN PUERTA Y BASTIDOR DESCUADRADO. EN GENERAL NO SE ENTREGARON LLAVES DE LAS PUERTAS.

EN GENERAL FALTO PERFILADO DE CADENAS Y CASTILLOS, PERFILADO DE BASTIDORES, DETALLES EN VIDRIOS Y VENTANAS,EN GENERAL FALTO EL SELLADOR EN VENTANAS, LOS REMATES EN CUMBRE DE PIÑA, MALA CALIDAD EN PISOS ESPECIFICAMENTE EN ACCESO A VIVIENDA, FALTO UNA MANO DE PINTURA EXTENSION EN LAMINA, EN NINGUNO DE LOS CASOS SE ENTREGO LLAVE DE PUERTA. LA UBICACION DE ESTE SECTOR SE ENCUENTRA FUERA DEL CASCO URBANO Y AUN NO SE CUENTA CON LOS SERVICIOS BASICOS DE DREJAJE, AGUA POTABLE NI ELECTRIFICACION.POR LA UBICACION LA OBRA PUEDE SUFRIR VANDALISMO.


SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
RECIBIDO  
30 MAR 2016



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DE SONORA  
PASEO RIO SONORA, LOCAL NO. 213, COL. CENTENARIO, C.P 83260, EDIFICIO PUEBLA  
HERMOSILLO, SONORA, MÉXICO | www.sonora.gob.mx  
TEL (662) 213-66-99, 217-27-50

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
RECIBIDO  
29 MAR. 2016  
Amali T. Lopez  
DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Fo. 016. N° OF SDS/DG/S. 020



**SEDESSON**


HERMOSILLO, SONORA A 21 DE MARZO DE 2016

**SECTOR ORIENTE** :EN GENERAL FALTO PERFILADO DE CADENAS Y CASTILLOS, PERFILADO DE BASTIDORES, DETALLES EN VIDRIOS Y VENTANAS,EN GENERAL FALTO EL SELLADOR EN VENTANAS, LOS REMATES EN CUMBRE DE PIÑA, MALA CALIDAD EN PISOS ESPECIFICAMENTE EN ACCESO A VIVIENDA, FALTO UNA MANO DE PINTURA EXTENSION EN LAMINA, EN NINGUNO DE LOS CASOS SE ENTREGO LLAVE DE PUERTA. LA UBICACION DE ESTE SECTOR SE ENCUENTRA FUERA DEL CASCO URBANO Y AUN NO SE CUENTA CON LOS SERVICIOS BASICOS DE DREJAJE, AGUA POTABLE NI ELECTRIFICACION.POR LA UBICACION LA OBRA PUEDE SUFRIR VANDALISMO.

**SECTOR PONIENTE:** EN GENERAL FALTO PERFILADO DE CADENAS Y CASTILLOS, PERFILADO DE BASTIDORES, DETALLES EN VIDRIOS Y VENTANAS,EN GENERAL FALTO EL SELLADOR EN VENTANAS EN UNA DE LAS VIVIENDAS FALTA LA COLOCACION DE UNA CHAPA Y PRESENTA VIDRIO QUEBRADO,LOS REMATES EN CUMBRE DE PIÑA, MALA CALIDAD EN PISOS ESPECIFICAMENTE EN ACCESO A VIVIENDA, FALTO UNA MANO DE PINTURA EXTENSION EN LAMINA, EN NINGUNO DE LOS CASOS SE ENTREGO LLAVE DE PUERTA. LA UBICACION DE ESTE SECTOR SE ENCUENTRA FUERA DEL CASCO URBANO Y AUN NO SE CUENTA CON LOS SERVICIOS BASICOS DE DREJAJE, AGUA POTABLE NI ELECTRIFICACION.POR LA UBICACION EN UN MOMENTO DADO PUEDEN SUFRIR BANDALISMO.

SIN MÁS POR EL MOMENTO QUEDO DE USTED:

ATENTAMENTE

  
ING-BALDOMERO LOPEZ FIGUEROA



**SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DE SONORA**

PASEO RIO SONORA, LOCAL NO. 213, COL. CENTENARIO, C.P 83260, | EDIFICIO PUEBLA  
HERMOSILLO, SONORA, MÉXICO | [www.sonora.gob.mx](http://www.sonora.gob.mx)  
TEL (662) 213-66-99, 217-27-50



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

FOLIO: 016

Hermosillo, Sonora, 11 de marzo de 2016

ING. BALDOMERO LÓPEZ FIGUEROA  
PRESENTE.-

Con el propósito de :

INSPECCIÓN DE LA CALIDAD DE CONSTRUCCIÓN EN LA AMPLIACIÓN DE 52 ACCIONES DE VIVIENDA EN VARIAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD DE AGUA PRIETA, MUNICIPIO DE AGUA PRIETA.

Se le comisiona a:

AGUA PRIETA, SONORA.

Durante el ( los ) día ( s ) 15 AL 19 DE MARZO DE 2016

Vehículo No. 45

Marca FORD

Placas VC-31-200

Modelo 2008

Tipo PICK UP F-250

CONTROL NET:	60 Litros
CASSETAS:	\$95.00
GASOLINA:	\$1,800.00

ATENTAMENTE

LIC. CARLOS RAFAEL NORIEGA VILLAESCUSA  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

C.c.p. Archivo  
C.c.p. Omar Alonso García Ramírez - Jefe de Departamento Vehicular  
C.c.p. Interesado



SECRETARIA DE GOBERNACION  
INSTITUTO NACIONAL  
DE MIGRACION  
GRUPO BETA  
AGUA PRIETA, SONORA