



21 DE AGOSTO DEL 2017 HERMOSILLO, SONORA.

ING. LUIS HUMBERTO MEZA LOPEZ

DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

SEDESSON

REPORTE DE RECORRIDO DEL 17 AL 21 DE AGOSTO 2017

LUGAR: NOGALES, SON.

• **JUEVES 17 DE AGOSTO DE 2017**

EL DÍA DE HOY RECIBI EL VEHICULO ASIGNADO, Y ME COORDINE CON EL ENLACE DE LA CONTRALORIA EN NOGALES PARA INICIAR CON EL RECORRIDO A PRIMERA HORA EL DÍA VIERNES.

• **VIERNES 18 DE AGOSTO DE 2017**

EL DÍA DE HOY DIMOS INICIO CON LA REVISIÓN DE LOS 40 BAÑOS QUE SE REALIZARON EN ESTA COMUNIDAD, CABE MENCIONAR QUE LAS UBICACIONES SON MUY REMOTAS Y SEPARADAS.

• **SABADO 19 DE AGOSTO DE 2017**

EN EL RECORRIDO DEL DÍA DE HOY, CONTINUAMOS CON LA IDENTIFICACION DE LOS BAÑOS, REVISAMOS MEDIDAS Y CALIDAD, TAMBIEN SE TOMA LA LOCALIZACION CON UN GPS.

• **DOMINGO 20 DE AGOSTO DE 2017**

EL DÍA DE HOY FINALIZAMOS CON LA REVISIÓN, DANDO POR CONCLUIDA LA UBICACIÓN Y LA REVISIÓN DE LOS 40 BAÑOS, JUNTO CON EL ENLACE ASIGNADO POR CONTRALORIA.

• **LUNES 21 DE AGOSTO DE 2017**

EL DÍA DE HOY ME TRALADE A LA CIUDAD DE HERMOSIILLO, PARA HACER ENTREGA DEL VEHICULO ASIGNADO.



ING. SERGIO ANTONIO DIAZ PEÑA

SUPERVISOR DE OBRA





**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL**

Hermosillo, Sonora, 17 de agosto de 2017

SERGIO ANTONIO DÍAZ PEÑA
PRESENTE.-

Con el propósito de :

SUPERVISIÓN DE LA OBRA: C-00075/0241. CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIAS EN NOGALES, SONORA.

Se le comisiona a:

NOGALES, SON.

Durante el (los) día (s) 17 AL 21 DE AGOSTO DE 2017

Vehículo No. 108

Marca NISSAN

Placas VD-64-443

Modelo 2017

Tipo NP300

CONTROL NET:	70 Litros
CASSETAS:	\$0.00
GASOLINA:	\$1,200.00

ATENTAMENTE

PA
[Firma]
LIC. CARLOS RAFAEL NORIEGA VILLAESCUSA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

[Firma]
2:05 PM.
con conocimiento

C.c.p. Archivo
C.c.p. Omar Alonso García Ramírez - Jefe de Departamento Vehicular
C.c.p. Interesado

Municipio de Nogales, Sonora
Secretaría de Desarrollo Urbano

RECIBIDO
18 AGO 2017