



25 de agosto del 2017 Hermosillo, Sonora.

**Ing. Luis Humberto Meza López**

Director General De Infraestructura Social

SEDESSON

**Reporte De Recorrido del 21 Al 23 De Agosto 2017**

**LUGAR: NOGALES, SONORA.**

- **Lunes 21 de agosto de 2017**

El día de hoy se dio inicio al recorrido para solventar las observaciones, de los baños de Nogales.

- **Martes 22 de agosto de 2017**

En el recorrido del día de hoy continuamos con la revisión de los baños observados en las diferentes ubicaciones en este municipio.

- **Miércoles 23 de agosto de 2017**

El día de hoy se concluyó con la revisión de los baños y se elabora el acta de sitio de la contraloría, solventando los detalles observados.



**ING. JORGE ALBERTO PABLOS GARCIA**

**DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE VIVIENDA**





GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Hermosillo, Sonora, 21 de agosto de 2017

JORGE ALBERTO PABLOS GARCÍA  
PRESENTE.-

Con el propósito de :

SUPERVISIÓN DE LA OBRA: C-00075/0241. CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIAS EN NOGALES, SON.

Se le comisiona a:

NOGALES, SON.

Durante el ( los ) día ( s ) 21 AL 23 DE AGOSTO DE 2017

Vehículo No. 80

Marca TOYOTA

Placas VC-31-214

Modelo 2011

Tipo PICK UP HILUX

CONTROL NET:	0 Litros
CASSETAS:	\$0.00
GASOLINA:	\$0.00

ATENTAMENTE

LIC. CARLOS RAFAEL NORIEGA VILLAESCUSA  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

C.c.p. Archivo  
C.c.p. Omar Alonso Garcia Ramirez - Jefe de Departamento Vehicular  
C.c.p. Interesado

