

# INFORME DE COMISION.

Hermosillo, Son., a 03 de Octubre de 2017.

**ING. LUIS HUMBERTO MEZA LOPEZ.**  
**DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL.**  
**PRESENTE.-**

En atención a su aviso de Comisión de fecha 23 de Agosto del 2017, me permito comunicarle lo siguiente:

**Objetivo:** Realizar acta de sitio en Compañía de la Contraloría del Estado para solventar observaciones del ISAF.

**Lugar:** Agua Prieta, Son.

**Periodo:** del 29 al 30 de Septiembre del 2017.

**Resultados:** Inicialmente se tenía programado del 24 al 25 de Agosto, pero por cuestiones administrativas esta comisión fue reprogramada de acuerdo al periodo mencionado anteriormente. Se realizó el viaje de revisión al Municipio de Agua Prieta, realizando las siguientes actividades, que a continuación detallo:

**(29 de Septiembre 2017).**- Se revisó completamente la obra del Centro de Desarrollo Comunitario, verificando el terminó de acuerdo a catálogo de conceptos, cumpliendo con el totalidad de la obra. Observando nuevamente pequeños detalles en algunos conceptos de obra. La Cisterna no retiene el agua que se deposita en ella y la red de alimentación al centro se encuentra conectada directamente a la pila de almacenamiento, por lo que se solicita al contratista realizar una conexión adicional del agua potable que no requiera la utilización continua del equipo de bombeo. También se observa que el portón de servicio no cuenta con una ceja para la colocación del candado y hace falta la pintura de recubrimiento por ambos lados. En la instalación de las Lámparas del Alumbrado de halógeno se observa que en el cuarto de usos múltiples una se encuentra con agua por filtraciones pasadas y en el Baño de Hombre falta una lámpara de halógeno en la luminaria. Con respecto al funcionamiento de los baños, no se pudo realizar una revisión de los equipos instalados ya que no se contaba con el suministro directo de agua potable y el equipo de bombeo estaba sin conectar, por lo que se realizará nueva acta de sitio para su revisión.

**(30 de Septiembre 2017).**- Este día se continuó con la revisión de la Instalación Eléctrica Completa, se verificaron el funcionamiento de todos los contactos y lámparas instaladas en el centro, no teniendo fallas en ninguno de ellos. También se verificó en funcionamiento de los equipos de aire acondicionado, revisando por áreas y en su totalidad, encontrando su funcionamiento con normalidad y los equipos enfriaron los espacios asignados. Por la tarde se emprendió el regreso a Hermosillo llegando a nuestro destino sin ningún contratiempo.

**ATENTAMENTE**  
**ING. ADRIAN ATAULFO ZEPEDA MILANEZ.**  
**COORDINADOR DE AREA**



F725



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Hermosillo, Sonora, 23 de agosto de 2017

ADRIÁN ATAULFO ZEPEDA MILANEZ  
PRESENTE.-

Con el propósito de :

REALIZAR ACTA DE SITIO EN COMPAÑÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO PARA SOLVENTAR OBSERVACIONES DEL ISAF.

Se le comisiona a:

AGUA PRIETA, SON.

Durante el ( los ) día ( s ) 29 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Vehículo No. 82

Marca TOYOTA

Placas VC-31-216

Modelo 2011

Tipo PICK UP HILUX

CONTROL NET:	70 Litros
CASSETAS:	\$0.00
GASOLINA:	\$1,050.00

ATENTAMENTE

LIC. CARLOS RAFAEL NORIEGA VILLAESCUSA  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

C.c.p. Archivo  
C.c.p. Omar Alonso García Ramírez - Jefe de Departamento Vehicular  
C.c.p. Interesado

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA.  
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL  
**RECIBIDO**  
29 SEP 2017  
OFICINA REGIONAL AGUAPRIETA