



11 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 HERMOSILLO, SONORA.

ING. LUIS HUMBERTO MEZA LÓPEZ

DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

SEDESSON

REPORTE DE RECORRIDO DEL 07-09 DE SEPTIEMBRE 2017

LUGAR: ETCHOJOA.

- **JUEVES 07 DE SEPTIEMBRE DE 2017**

EL DÍA DE HOY SE DIO INICIO AL RECORRIDO PARA LA GENERACION DE ACTAS DE SITIO CON LA SECRETARIA DE CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, INICIAMOS CON LA PRIMERA PARTE DE LOS BAÑOS A REVISAR.

- **VIERNES 08 DE SEPTIEMBRE DE 2017**

EN LA REVISIÓN DEL DÍA DE HOY, SE REVISARAN UNO POR UNO LOS BAÑOS OBSERVADOS PARA GENERAR LAS ACTAS DE SITIO CORRESPONDIENTES.

- **SABADO 09 DE SEPTIEMBRE DE 2017**

EL DÍA DE HOY SE CONTINUO CON LA REVISION DE LOS BAÑOS DE ESTE MUNICIPIO, TAMBIEN ME SOLCITO EL AUDITOR QUE LLEGAMOS A LOMA DE GUAMUCHIL EN CAJEME PARA LA TOMA DE UNAS FOTOS PENDIENTES, NO SE PUDO TOMAR LA FOTO EL DIA DE LA REVISION YA QUE NO CONTABAMOS CON HERRAMIENTA PARA ABRIR UNA CAJA DE VALVULAS, EL DIA DE HOY SE CONCLUYO LA REVISION.



ING. SERGIO ANTONIO DIAZ PEÑA

SUBDIRECTOR DE OBRA.





GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Hermosillo, Sonora, 6 de septiembre de 2017

SERGIO ANTONIO DÍAZ PEÑA
PRESENTE.-

Con el propósito de :

REVISIÓN DE OBRAS PARA GENERACIÓN DE ACTAS DE SITIO CON CONTRALORÍA DEL ESTADO PARA SOLVENTACIÓN DE OBSERVACIONES DE AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN (ASF). (EXTENSIÓN)

Se le comisiona a:

ETCHOJOA, SON.

Durante el (los) día (s) 07 AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Vehículo No. 82

Marca TOYOTA

Placas VC-31-216

Modelo 2011

Tipo PICK UP HILUX

CONTROL NET:	70 Litros
CASETAS:	\$0.00
GASOLINA:	\$600.00

ATENTAMENTE

LIC. CARLOS RAFAEL NORIEGA VILLAS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



C c p Archivo
C c p Omar Alonso García Ramírez - Jefe de Departamento Vehicular
C c p interesado