



INFORME DE COMISION.

Hermosillo, Son. A 17 de Octubre del 2017.

ING. LUIS HUMBERTO MEZA LOPEZ.

DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL.

PRESENTE.-

En atención a su aviso de Comisión de fecha 02 de Octubre del 2017, me permito comunicarle lo siguiente:

Objetivo: Revisión Física de la Obra en Compañía de la Contraloría del Estado para Solventar Observaciones. (HABITAT-SEDATU)

Lugar: Agua Prieta, Sonora.

Periodo: del 13 al 15 de Octubre del 2017.

Resultados: De acuerdo a lo programado se realizó la visita al Municipio de Agua Prieta, Sonora, realizando las siguientes actividades que a continuación detallo:

(13-October 2017).- Se realizó el viaje al Municipio de Agua Prieta llegando a nuestro destino a las 12:00 hrs, Se inició con la revisión física en la Obra: C-00155/0008 "Ampliación de la Red Eléctrica Primaria y Secundaria Col. Nuevo Sonora en cabecera municipal, en compañía de la Contraloría. Se realizó la revisión completa de la Obra, se midieron la longitud de la Red Eléctrica Primaria de Alta tensión, se cuantificaron los postes instalados y su vestimenta según catálogo de Conceptos y Proyecto de Construcción. También se revisaron y se cuantificaron los metros de línea secundaria, realizando algunas observaciones en general del proyecto, y constatando que todavía se encuentra sin energizar por parte de CFE, por lo que la obra está sin operar.

(14-October 2017).- Este día se continuó con la revisión de la Obra C-00155/0001 "Construcción de Centro de Desarrollo Comunitario en Agua Prieta"; Se realizó la revisión completa de la Obra, se verificó su funcionamiento eléctrico, sanitario, hidráulico, encontrando algunas deficiencias en las instalaciones de los baños y Cisterna de concreto. Se realizó levantamiento de distancias de todos los muros, longitudes, alturas para cuantificar volúmenes de acuerdo a proyecto, observando algunas modificaciones al proyecto con contempladas en el plano de obra terminada.

(15-October 2017).- Se continuó con la revisión de la Construcción del Centro Comunitario, con mediciones en área de Barda, Estacionamiento y Losa de Azotea para cuantificar volúmenes de Obra por modificaciones del Proyecto. Se solicitó extensión de la Comisión ya que hacían falta revisar conceptos de obra y el Equipamiento del Centro.

ATENTAMENTE

ING. ADRIAN ATAULFO ZEPEDA MILANEZ.

COORDINADOR DE AREA.





GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Hermosillo, Sonora, 2 de octubre de 2017

ADRIÁN ATAULFO ZEPEDA MILANEZ
P R E S E N T E .-

Con el propósito de :

REVISIÓN FÍSICA DE LA OBRA EN COMPAÑÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO PARA SOLVENTAR OBSERVACIONES.

Se le comisiona a:

AGUA PRIETA, SON.

Durante el (los) día (s) 13 AL 15 DE OCTUBRE DE 2017

Vehículo No. 107

Marca NISSAN

Placas VD-64-444

Modelo 2017

Tipo NP300

CONTROL NET:	70 Litros
CASSETAS:	\$0.00
GASOLINA:	\$1,100.00

ATENTAMENTE

LIC. CARLOS RAFAEL NORIEGA VILLAESCUSA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

C.c.p. Archivo
C.c.p. Omar Alonso García Ramírez - Jefe de Departamento Vehicular
C.c.p. Interesado

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA.
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

R E C I B I D O
13 OCT 2017

OFICINA REGIONAL AGUAPRIETA