

SEDESSON
Secretaría
de Desarrollo Social

Hermosillo, Sonora a 10 de Junio del 2021

En atención al Aviso de Comisión con fecha programada del 1 al 5 de junio del presente año. Me permito informar:

LUGAR DE COMISION: San Miguel de Horcasitas, Ures, Moctezuma y Cumpas, Sonora.

Tuvimos recorrido por estos municipios en mención donde en el Municipio de San Miguel de Horcasitas, tuvimos reunión presencial con las debidas medidas sanitarias, con los compañeros del área de obras públicas de este municipio, donde se me encargo para el apoyo de la asesoría y captura de los proyectos de la matriz de inversión donde faltaban algunos de ser proyectados.

Se dio un recorrido por donde están las obras de piso firmes, muros firmes y techo firmes, donde todavía están en proceso se hicieron algunas observaciones para su mejora.

En el Municipio de Ures, nos trasladamos a las localidades donde había obra ya terminada en san pedro, ures, sauz, Guadalupe de ures, y san Rafael.

Donde están terminadas y también checamos que estuvieran ya proyectadas en la Matriz de Inversión (MIDS), para poder realizar las actas de entrega recepción para recabar sus firmas de los beneficiarios, en algunas ya estaba listas las actas donde se recogieron.

En el Municipio de Cumpas, Sonora: fuimos atendido por el Ing. José Luis Noriega donde nos reunió con todo su personal para ayudarlos en algunos pendientes que tenían con las claves para la matriz de inversión (MIDS) Se revisaron algunas obras donde están terminadas solo falta algunos detalles por parte del municipio aquí no pudimos recoger actas de entrega por la misma situación y donde quedamos muy formalmente



F415-038

F-252 I



SEDESSON Secretaría de Desarrollo Social

Regresar para ver si habían resuelto estos detalles de las obras para así poder hacer entrega de estos proyectos y subirlos a la matriz.

Y por último en el Municipio de Moctezuma, aquí no se tuvo problema alguno ya que aquí aparte de que están terminadas las obras, sin observaciones, los enlaces ya habían subido a la plataforma las obras que están ejecutadas, no obstante hay más obas que están en proceso donde se seguirá acudiendo a su revisión, solo se recogieron las actas de entrega de las obras que ya estaban terminadas al 100 por ciento.

Aquí siempre se tuvo el apoyo del Ing. Héctor Monge donde le reiteramos nuestro apoyo en cualquier duda y quedamos formalmente en regresar.

ATENTAMENTE DORA ANAHY COFFEY MEDINA Supervisor de Área



F-252 I





GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL COORDINACION ESTATAL DE SEGUIMIENTO A RECURSO FAIS

Hermosillo, Sonora, 25 de mayo de 2021

DORA	ANAHY	COFFEY	MEDINA

PRESENTE	-FEY IVIEDINA				
Con el propósito de	:				
VISITA DE OBRAS	QUE ESTAN EN PROCESO				
Se le comisiona a:					
SAN MIGUEL DE	HORCASITAS, URES, MOCTEZUMA Y CUMPA	s, sonora.			
Durante el (los)	día (s) <u>1</u> AL <u>5</u> DE	JUNIO	DE 2021		
Vehículo No.					
	ISSAN Placas 2017 Tipo	VD-64-442 PICK UP NP 300	.		Son ONIDOL
CONTROL NET:	0 Litros				800
CASETAS:	\$0.00				O TOTAL
GASOLINA:	\$0.00			OBR	AS PUBLICAS
	ATENTAM	IENTE	"Marie No.	MOCT.	YUNTAMIENTO EZUMA, SONOR
DE HE	LIC. CARLOS RAFAEL NOF DIRECTOR GENERAL DE	RIEGA VILLAESCUSA ADMINISTRACION			
C.c.p. Archivo 3/TA	ofe de Departamento Vehicular		A Company	DIRECCION OBRAS PUBLI CUMPAS SON	CAS
		GC	NEWTON TO LESSIADO Barola GRA		