



Gobierno del
Estado de Sonora

SEDESSON
Secretaría
de Desarrollo Social

F-432I

Hermosillo, Sonora; a 02 de Agosto del 2021.

DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA.
ATENCIÓN: DR. JOSÉ LUIS VALENZUELA CALDERÓN.
P R E S E N T E. –

En atención a su aviso de comisión con fecha del 12 al 15 de julio del 2021, me permito comunicarle lo siguiente:

OBJETIVO: SUPERVISIÓN DE OBRA DE TRABAJOS DEL PROGRAMA FISE DE LA REHABILITACIÓN DE TANQUE ELEVADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE PIMAS, Y ARRANQUE DE LOS TRABAJOS DE CUARTOS DORMITORIOS Y BAÑOS CON DESCARGA EN SAN JAVIER, SUPERVISIÓN DE CUARTOS Y BAÑOS EN PESQUEIRA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS, SONORA.

LUGAR DE COMISION: SAN MIGUEL DE HORCASITAS (PESQUEIRA), LA COLORADA (SAN JOSÉ DE PIMAS), SAN JAVIER, SONORA.

RESULTADOS

Me dirigí a la localidad de Pesqueira el día 12 a la supervisión de los trabajos realizados de cuartos dormitorios y baños con biodigestor, dichos trabajos presentaban un avance aproximado del 90%, se hicieron algunas observaciones al superintendente referente a los detalles de la obra debido a las lluvias constantes que han caído en la localidad, las cuales se comprometió a solventar a la brevedad.

Al siguiente día me dirigí al Municipio de San Javier en compañía del personal del municipio, la C. Karolina Alday, para la realización de las cédulas de evaluación técnica de los cuartos dormitorios y los baños con descarga. Una vez terminado el levantamiento de las cédulas de evaluación técnica en San Javier me dirigí a la localidad de San José de Pima para la supervisión de los trabajos de rehabilitación del tanque en dicha localidad, me reuní con el superintendente de la obra, el ing. Alonso Martínez, donde se observó que se encontraban trabajando en la limpieza del interior del tanque, ya se había terminado los trabajos de reparación de los peldaños de la escalinata. Terminando la revisión en ésta localidad me dirigí a Hermosillo.

El día jueves 15 de julio me reuní con el superintendente de Pesqueira para revisar los trabajos de cierre de los cuartos dormitorios y baños con biodigestor.

Se concluyó el recorrido de supervisión sin novedad.

ATENTAMENTE.-

ING. JOSÉ DE JESÚS ROSAS LEÓN
Supervisor de Área

SONORA
UNIDOS LOGRAMOS MÁS

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
RECIBIDO
12 AGO 2021
10:50
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

JOSUARA HILLUX
VC-31217
Nº 63

F-4321



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA

Hermosillo, Sonora, 07 DE JULIO DE 2021

JOSÉ DE JESÚS ROSAS LEÓN
PRESENTE.-

Con el propósito de :

SUPERVISIÓN DE OBRAS DE TRABAJO DEL PROGRAMA FISE DE LA REHABILITACIÓN DE TANQUE ELEVADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE PIMAS, EN LA COLORADA, LEVANTAMIENTO DE CÉDULAS DE EVALUACIÓN TÉCNICA DE LOS CUARTOS DORMITORIOS Y BAÑOS CON DESCARGA EN SAN JAVIER, SUPERVISIÓN DE CUARTOS Y BAÑOS CON BIODIGESTOR EN PESQUEIRA, EN SAN MIGUEL DE HORCASITAS.

Se le comisiona a:

SAN MIGUEL DE HORCASITAS (PESQUEIRA), LA COLORADA (SAN JOSÉ DE PIMAS) Y SAN JAVIER, SONORA.

Durante el (los) día (s) 12 JULIO AL 15 DE JULIO DE 2021

Vehículo No. 83

Marca TOYOTA

Modelo 2011

Placas VC-31-217

Tipo PICK UP HILUX



Ayuntamiento
San Javier, Sonora
2018-2021

CONTROL NET:	70 Litros
CASEROS:	\$0.00
GASOLINA:	\$0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
SAN MIGUEL
DE HORCASITAS

C.c.p. Cesar José De La Cruz Santacruz - Jefe de Departamento Vehicular
C.c.p. Interesado

ATENTAMENTE

LIC. CARLOS RAFAEL NORIEGA VILLAESCUSA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



SERVICIOS DE SALUD DE SONORA
CENTRO DE SALUD RURAL LA COLORADA
LA COLORADA, SONORA.