

770-I

INFORME DE COMISION

Hermosillo Sonora, a 10 de noviembre de 2021



ING. SANTA AGUSTINA AGUILAR CASTILLO
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS
DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA.
PRESENTE.-

En atención a su aviso de Comisión de fecha 03 de noviembre de 2021, me permito comunicarle lo siguiente:

Objetivo: Supervisión de avances de Obras en los diferentes Municipios, para constatar la calidad de mano de obra de los trabajos realizados.

Lugar: Bacum y Rosario, Sonora.

Periodo: del 04 al 06 de noviembre de 2021.

Resultados: De acuerdo a lo programado se realizó la visita a los Municipios mencionados, para llevar acabo la Supervisión de calidad de las Obras, realizando las actividades que a continuación menciono:

(04-06 de noviembre 2021).- Primeramente se inició con la Supervisión de la Obra: C-00075/0652 Construcción de cuartos dormitorios en varias localidades del municipio de Bacum, en compañía del contratista Superintendente de Obra, por parte de Sedesson nos acompañó la Directora General de infraestructura, se inicia recorrido en la localidad de primero de mayo (campo 77), donde se realizó la supervisión de cada uno de los beneficiarios, siendo estos un total de 5, lo que se les revisó generalmente fue, acabados, puerta, ventana, instalaciones eléctricas e impermeabilizante. Realizando una relación de los hallazgos encontrados en cada uno de las obras, y entregándoselo al contratista para que a la brevedad posible repare esos defectos.

Después de ahí nos trasladamos a la localidad de Francisco Javier Mina (campo 60) donde se supervisaron un total de 7 beneficiarios, a los cuales se les reviso específicamente lo antes mencionado, de igual forma se realizó el reporte de hallazgos y se le entrego al contratista para su mismo fin.

Acto seguido nos fuimos a la localidad de Miguel Alemán (la noria), donde se realizó el mismo proceso de revisión, siendo aquí la cantidad de 3 beneficiarios donde se hizo el levantamiento de los detalles encontrados en el proceso constructivo, de igual manera se le hizo saber al contratista para que se le dé solución lo antes posible quedando en total acuerdo.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'G.' with a flourish.

INFORME DE COMISION

Una vez concluido los recorridos nos trasladamos al palacio municipal, donde sostuvimos una reunión con el presidente municipal, la subsecretaria de Sedesson, la directora general de infraestructura de Sedesson, personal técnico de Sedesson, la presidenta del Dif. Municipal, el director de obras públicas del municipio y la directora de desarrollo social del mismo.

En dicha reunión se acordó comprometernos ambas partes tanto en el apoyo de los proyectos de Las nuevas obras para el ejercicio 2022 así como ellos por su parte apoyarnos en lo que respecta a documentación requerida por nosotros y en la supervisión conjunta de las obras .

Al día siguiente nos presentamos en el Municipio de Rosario donde nos dieron la bienvenida el secretario del ayuntamiento y la directora de desarrollo social, para la revisión de las obras C-00075/0654 construcción de cuarto dormitorio en varias localidades de dicho municipio y C-00075/0655 construcción de baños con biodigestor en diferente localidades del citado municipio.

Nos dirigimos a la comunidad de Tacupeto donde dimos el recorrido por cada uno de los baños con biodigestor construidos, para la revisión de ellos en la misma sintonía de la revisión anterior, que sería en acabados, pintura, puerta, ventana, instalaciones eléctricas e impermeabilizaciones.


De igual manera se realizó el levantamiento de los detalles a corregir, entregándosele al contratista para su corrección. Siendo un total de 6 baños los que se construyeron en esta localidad.

De ahí nos trasladamos a la localidad de el Palmarito, donde hicimos la revisión en el mismo esquema antes mencionado en este lugar se hizo el recorrido en un total de 5 baños con biodigestor. De igual manera se hizo el compromiso con el contratista para la restauración de los detalles encontrados.

Por ultimo nos reunimos en la cabecera de Rosario con el secretario del ayuntamiento para darnos las gracias y exponernos sus inquietudes de los nuevos proyectos para el año 2022.

Se anexa reporte fotográfico.




Una vez terminada nuestra comisión, nos trasladamos a la Ciudad de Hermosillo, llegando a nuestro destino sin ningún contratiempo.



ATENTAMENTE
ING. ADRIÁN ATAÚLFO ZEPEDA MILANEZ.
SUPERVISOR DE AREA

INFORME DE COMISION

REPORTE FOTOGRÁFICO



A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be a name.

770-I



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA

Hermosillo, Sonora, 03 DE NOVIEMBRE DE 2021

ADRIÁN ATAULFO ZEPEDA MILANEZ
PRESENTE.-

Con el propósito de :

SUPERVISIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCURA BÁSICA Y VIVIENDA.

Se le comisiona a:

BACUM Y ROSARIO, SONORA.

Durante el (los) día (s) 04 **NOVIEMBRE** AL 06 DE **NOVIEMBRE** DE 2021

Vehículo No. 107

Marca NISSAN

Placas VD-64-444

Modelo 2017

Tipo NP300

CONTROL NET:	0 Litros
CASSETAS:	\$0.00
GASOLINA:	\$0.00



ATENTAMENTE

Lic. Lourdes Lorena Rojo Cruz
LIC. LOURDES LORENA ROJO CRUZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Secretaría Municipal de
Rosario, Sonora



C.c.p. Archivo
C.c.p. Cesar José De La Cruz Santacruz - Jefe de Departamento Vehicular
C.c.p. Interesado

Para Todos ADMINISTRACIÓN 2021 2024