

Hermosillo, Sonora; a 18 de Enero de 2023

ING. MAIRA DANIELA TAPIA PEDREGO
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA BASICA
P R E S E N T E. –

EN RELACION AL RECURSO DE LA SOLICITUD DE VIÁTICOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN 2022, PARA LA COMISIÓN REALIZADA DEL DÍA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022, A LA LOCALIDAD DE PUNTA CHUECA, MUNICIPIO DE HERMOSILLO Y A LA LOCALIDAD DE DESEMBOQUE DE LOS SERIS, MUNICIPIO DE PITIQUITO.

## REHABILITACION DE PARQUE EN PUNTACHUECA

N° DE CONTRATO: SEDESSON-FISE-2022-023

N° DE LA OBRA: C-00125/0017

DESCRIPCION DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE PARQUE COMCATAC EN LA LOCALIDAD DE

PUNTA CHUECA, MUNICIPIO DE HERMOSILLO.

DESTINO DE LA COMISION: LOCALIDAD DE PUNTA CHUECA, MUNICIPIO DE HERMOSILLO

PERIODO DE LA COMISION: 11 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.

PORCENTAJE DE AVANCE DE LA OBRA (%): 98.00%

RESUMEN DETALLADO DE LAS ACTIVIDADES A REALIZADAS:

SE REALIZO VISITA PARA ACOMPAÑAR A PERSONAL DEL CONTRATISTA PROBILL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. PARA RECORRIDO A CAMPO, A LA LOCALIDAD DE PUNTA CHUECA, SE REALIZO UN LEVANTAMIENTO EN GENERAL CON MEDIDAS Y REFERENCIAS DEL ESTADO ACUTAL FISICAMENTE Y SE TOMÓ EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DEL AVANCE FISICO Y CALIDAD.

- Se anexan fotos

REHABILITACION DE PARQUE EN PUNTA CHUECA.









DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN











## REHABILITACION DE PARQUE DE DESEMBOQUE

Nº DE CONTRATO: SEDESSON-FISE-2022-023

N° DE LA OBRA: C-00125/0021

DESCRIPCION DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE PARQUE COMCA'AC EN LA LOCALIDAD DE

DESEMBOQUE DE LOS SERIS (EL DESEMBOQUE), MUNICIPIO DE PITIQUITO.

DESTINO DE LA COMISION: LOCALIDAD DE DESEMBOQUE, MUNICIPIO DE PITIQUITO

PERIODO DE LA COMISION: 11 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.

PORCENTAJE DE AVANCE DE LA OBRA (%): 98.00%

RESUMEN DETALLADO DE LAS ACTIVIDADES A REALIZADAS:

SE REALIZO VISITA PARA ACOMPAÑAR A PERSONAL DEL CONTRATISTA PROBILL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. PARA RECORRIDO A CAMPO, A LA LOCALIDAD DE DESEMBOQUE DE LOS SERIS, SE REALIZO UN LEVANTAMIENTO EN GENERAL CON MEDIDAS Y REFERENCIAS DEL ESTADO ACUTAL FISICAMENTE Y SE TOMÓ EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DEL AVANCE FISICO Y CALIDAD.

- Se anexan fotos















ATENTAMENTE -

Ing, Abraham Elpidio Patiño Bracamonte
SUPERVISOR

c.c.p. archivo personal

