

A martes 05 de diciembre de 2023.  
Hermosillo, Sonora

**ARQ. DIEGO MEZQUITA SALGADO**  
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA  
SOCIAL.


**PRESENTE.**

En atención a aviso de comisión suscrito con fecha 22 de noviembre del presente año, a través del cual se me comisiona los **días 27 al 28 de noviembre del 2023** a los municipios de **Cajeme, Navojoa y Etchojoa** con el propósito de supervisión de obra en compañía de la contraloría del estado.

Se inició con la ruta programada, arribando como primera instancia al H. Ayuntamiento de Cajeme donde me apoyaron con el sello en mi aviso de comisión, para posteriormente iniciar con la supervisión a la par de las obras: "C-00075/0864 Construcción de cuarto dormitorio en varias localidades del municipio de Cajeme" y "C-00075/0868 Baños con descargas domiciliaria en varias localidades del municipio de Cajeme", realizando un recorrido por las localidades de Morelos 1, Morelos 2, Allende, Altos de Jecopaco Y Sonora Progresista visitando un total de 13 cuartos dormitorio y 16 baños con descarga, en las cuales se encontraron detalles y un avance del 65.00% respectivo a cada obra.

Continuando con la supervisión nos trasladamos al municipio de Etchojoa, arribando al H. Ayuntamiento de Etchojoa donde me apoyaron con el sello en mi aviso de comisión, para posteriormente iniciar con la supervisión de la obra: "C-00075/0867 Construcción de cuarto dormitorio en varias localidades del municipio de Etchojoa", realizando un recorrido por las localidades de Etchojoa, Sahuaral, las playitas y Bacobampo visitando un total de 15 cuartos dormitorio y un avance del 80.00% de dicha obra; continuando con la supervisión de la obra "C-00085/0401 Rehabilitación de red de agua potable en la localidad de Bacobampo, municipio de Etchojoa", queda asentado que la ejecución de la misma se encuentra concluida al 100.00%

Posteriormente nos trasladamos al municipio de Navojoa, arribando al H. Ayuntamiento de Navojoa donde me apoyaron con el sello en mi aviso de comisión, para posteriormente iniciar con la supervisión de la obra: "C-00075/0870 Construcción de cuarto dormitorio en varias localidades del municipio de Navojoa", iniciando, en Navojoa cabecera un total de 5 cuartos dormitorio en las cuales se encontraron detalles, cabe aclarar que por cuestiones de horario no se pudo concluir el recorrido total en dicho municipio pro lo cual se solicita una extensión para concluir el día 29 de Noviembre dicho recorrido.

  
ING. LIZETH VICTORIA ARROYO DUARTE  
SUPERVISOR DE OBRA.

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL  
**RECIBIDO**  
6 6 DIC. 2023  
DIRECCIÓN GENERAL DE  
ADMINISTRACIÓN Y PLANEACIÓN



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

DIRECCION DE PLANEACION Y DESARROLLO MUNICIPAL

HERMOSILLO, SONORA. 22 DE NOVIEMBRE DE 2023

LIZETH VICTORIA ARROYO DUARTE  
PRESENTE.-

Con el propósito de :

SE REALIZARÁ VISITA DE SUPERVISION DE OBRA EN COMPAÑÍA DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO.

Se le comisiona a:

CAJEME, NAVOJOA Y ETCHOJOA, SONORA.

Durante el ( los ) día ( s ) DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2023

Vehículo No. VRS-1

Marca AVEO

Placas VUT-466-B

Modelo 2021

Tipo SEDA

CONTROL NET:	210 LITROS
CASSETAS:	\$704.00
GASOLINA:	

ATENTAMENTE

LIC. IRMA BENITA BERNAL RUIZ  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y PLANEACIÓN



C.c.p. Archivo  
C.c.p. -Jefe de Departamento Vehicular  
C.c.p. Interesado




COORDINACION DE VIVIENDA MUNICIPAL

*Irma Bernal Ruiz*  
*Lizeth Victoria Arroyo Duarte*




REPORTE FOTOGRAFICO.

“C-00075/0864 Construcción de cuarto dormitorio en varias localidades del municipio de Cajeme”





REPORTE FOTOGRAFICO.

“C-00075/0868 Baños con descargas domiciliaria en varias localidades del municipio de Cajeme”






REPORTE FOTOGRAFICO.

“C-00075/0867 Construcción de cuarto dormitorio en varias localidades del municipio de Etchojoa”



REPORTE FOTOGRAFICO.

“C-00085/0401 Rehabilitación de red de agua potable en la localidad de Bacobampo, municipio de Etchojoa”



REPORTE FOTOGRAFICO.

“C-00075/0870 Construcción de cuarto dormitorio en varias localidades del municipio de Navjoa”

