



SECRETARÍA DE  
**DESARROLLO  
SOCIAL**  
GOBIERNO  
DE SONORA

F-0224

Hermosillo, Sonora a 16 de febrero del 2024.

**ING. MAIRA DANIELA TAPIA PEDREGÓ**  
**COORDINADORA GENERAL DEL FAIS.**  
**PRESENTE. –**

### INFORME ADMINISTRATIVO

En atención al aviso de comisión con fecha del 08 de febrero del 2024, me permito comunicarle lo siguiente:


**OBJETIVO:** Visita de supervisión física, previa entrega de obra de vivienda en San Pedro de la Cueva y Villa Pesqueira, Sonora.

**LUGAR DE COMISIÓN:** San Pedro de la Cueva y Villa Pesqueira.

### RESULTADOS

#### SAN PEDRO DE LA CUEVA

Presentándome en el ayuntamiento municipal para dar inicio al recorrido en el municipio de San Pedro de la Cueva se revisaron en su totalidad las 10 acciones de cuarto dormitorio de los que se pudo contar con la firma de las 10 personas o familiares en algunos casos que firmaron por ausencia de la persona en el padrón de beneficiarios. Las observaciones fueron mínimas siendo estas reportadas para su atención a la brevedad posible.



#### VILLA PESQUEIRA

En el municipio de Villa Pesqueira se encuentran 09 acciones de cuartos dormitorio fueron revisadas en su totalidad, existen 2 acciones de cuartos dormitorio en la localidad de Mátape y 7 en la localidad de Nácori Grande, en su avance se pudo registrar un 95% quedando solo detalles por terminar que deberán de ser atendidos a la brevedad para poder entregarse.





SECRETARÍA DE  
**DESARROLLO  
SOCIAL**

GOBIERNO  
DE SONORA

**MAZATÁN**

Aunque no fue mencionado en el aviso de comisión también se pidió la revisión de los cuartos dormitorios de la localidad de Mazatán en donde son 5 acciones, los cuartos se encuentran concluidos a continuación se presentan los detalles:

**Feliciana Santos León:** Sin detalles.



**Lorena Gpe. Gracias Ahumada:** Golpe en moldura, alero mal acabado, no se han entregado llaves,

**Iris de Lourdes Ramírez Espinoza:** Presenta filtraciones en 9 puntos de losa, presenta golpe en alero y grieta en muro frontal.

**Rosa Delia López González:** Detalles de pintura interior, presenta filtraciones en 3 puntos, detalles de acabado a nivel del piso firme.

**María del Consuelo Gracia Tánori:** Filtraciones y mal acabado en alero.

Mismos que han sido reportados al área pertinente para su atención a la brevedad posible.



**ATENTAMENTE.-**

*Ing. Aldo Iván Mundo Beltrán*  
*Supervisor y Asesor de Desarrollo Social (SADeS)*





**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
COORDINACION GENERAL DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)**

Hermosillo, Sonora, 6 de febrero de 2024

**ALDO IVAN MUNDO BELTRAN  
PRESENTE.-**

Con el propósito de :

**VISITA DE SUPERVISION FISICA, PREVIA ENTREGA DE OBRA DE VIVIENDA EN SAN PEDRO DE LA CUEVA Y VILLA PESQUEIRA, SONORA.**

Se le comisiona a:

**SAN PEDRO DE LA CUEVA Y VILLA PESQUEIRA, SONORA.**

Durante el ( los ) día ( s ) 08 DE FEBRERO, AL 08 DE FEBRERO DE 2024

**Vehículo No.** 105

Marca NISSAN

Placas VD-64-447

Modelo 2017

Tipo PICK UP NP 300

CONTROL NET:	240 Litros
CASSETAS:	\$0.00
GASOLINA:	\$0.00

ATENTAMENTE

LIC. IRMA BENITA BERNAL RUIZ  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION Y PLANEACION



GOBIERNO DEL ESTADO  
DE SONORA  
SECRETARIA DE  
DESARROLLO SOCIAL

C.c.p. Archivo  
C.c.p. Departamento VEHICULAR  
C.c.p. Interesado



**H. AYUNTAMIENTO  
VILLA PESQUEIRA  
ADMINISTRACIÓN  
21-24**



**H. Ayuntamiento  
San Pedro de la Cueva, Sonora  
Gobierno Municipal  
2021 - 2024**

*08 Feb-24  
Jesicas*

**AYUNTAMIENTO  
RECIBID**  
**R** **09 FEB 2024** **O**  
CARBO, SONORA.  
ADMISTRACIÓN 2021-2024