



SECRETARÍA DE
**DESARROLLO
SOCIAL**

GOBIERNO
DE SONORA

F-0436

Hermosillo, Sonora, a 04 de abril de 2024



ARQ. DIEGO MEZQUITA SALGADO
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
P R E S E N T E. -

En referencia a la solicitud de viáticos del día **22 de febrero de 2024** a los municipios de Guaymas, Empalme, Bacum, San Ignacio Rio Muerto, Rosario, Cajeme, Benito Juárez y Quiriego; Sonora. En el periodo del **26 de febrero al 01 de marzo de 2024**, Para las obras de Infraestructura del programa **FISE 2023**.

OBJETIVOS: Se Realizará verificación física de las obras en compañía de la ISAF

LOCALIDADES: Guaymas, El Baugo (Guaymas) Potam (Guaymas), Empalme, Bacum, San José de Bacum, Bacusa (Quiriego), Paredón Colorado (Benito Juárez), Altos de Jecopaco (Cajeme), El Allende (Cajeme), Sonora Progresista (Cajeme), Rosario, Bahía de Lobos (SIRM), San Ignacio Rio Muerto.

OBRAS: C-00075/0870, C-00077/0345, C-00077/0346, C-00085/04002, C-00077/0867, C-00085/0401, C-00075/0865, C-00075/0860, C-00075/0869, C-00125/0030

RESULTADOS:

Del 26 al 29 de febrero de 2024

El día **26 de febrero** se inició recorrido de auditoria con personal del **Instituto Superior de Auditorias y Fiscalización**, los **Ing. Raúl Ernesto Mercado Leyva** y **Ing. Eduardo Sánchez** se hizo el recorrido por el Parque de la **Colonia Fátima** en **Guaymas**, encontrando detalles de grietas en las guarniciones de él **Dren de drenaje pluvial** por lo que se le solicito a "El contratista" que las arregle y mande evidencia fotográfica, posteriormente nos dirigimos al **municipio de Empalme** en la colonia Bellavista, Col. Pitic y colonia Ronaldo Camacho en las cuales se hizo observación en el impermeabilizante por lo que se le notificó al contratista de los detalles observados, posteriormente nos dirigimos a la colonia Juárez a recorrido por la red de agua potable y red de alcantarillado, encontrando que en uno de los pozos le hacía falta la media caña por lo que se le notifica al supervisor de la obra que haga del conocimiento de esto al contratista, nos dirigimos a **El Baugo, municipio de Guaymas** para hacer recorrido por los cuarto dormitorio de los cuales se visitaron 8 de los 13 beneficiarios encontrando faltante en las molduras de puerta y repison de ventanas, se le hizo del conocimiento de los detalles al contratista y se le solicito evidencia fotográfica con georreferencias, al término nos dirigimos a la localidad de **Potam municipio de Guaymas**, de igual manera se hizo recorrido por 5 de 8 beneficiarios no encontrando detalles por lo que nos dirigimos a pernoctar en Cd. Obregón.

Al día siguiente **27 de febrero** nos dirigimos a Bacusa municipio de **Quiriego**, en los cuales se visitaron las 9 acciones, encontrando detalles tales como cuarteaduras en piso firme en una acción, pintura e impermeabilizante en losa de 2 acciones y perfilado de puertas, de ahí nos dirigimos al **municipio de Benito Juárez** a la localidad de **Paredón Colorado** donde se vieron los cuartos en los cuales no se detectaron fallas en los conceptos ejecutados.

28 de febrero nos dirigimos al municipio de **Cajeme** a las localidades de **Altos de Jecopaco**, donde vimos a los beneficiarios de los cuartos y baños resultando deficiencias en la pintura y detalles de impermeabilizantes, continuamos en la localidad de **El Allende** en los cuales durante el recorrido de



SECRETARÍA DE
**DESARROLLO
SOCIAL**

Gobierno
de SONORA

igual manera se detectó detalles de pintura, impermeabilización y en enjarres, continuamos en la localidad de **Sonora Progresista** del municipio de Cajeme donde se vieron los cuartos y baños en el caso de los cuartos se siguieron presentando los mismos detalles de pintura, impermeabilización y además en uno de los cuartos se detectaron fisuras en el piso de concreto por lo que se le solicito de manera telefónica a "El contratista" atienda de manera inmediata ese detalle.

El día **29 de febrero** continuamos con el recorrido en las viviendas de **Tezopaco** del **municipio de Rosario**, en las cuales no se detectaron detalles en los conceptos del catálogo contratado, de ahí continuamos con el **municipio de Bacum** en las localidades de **Bacum** y **San José de Bacum** donde se encontraron detalles de pintura, enjarres, impermeabilización en losa, en todas las acciones visitadas por lo que el auditor solicito que el contratista hiciera los arreglos correspondientes para poder solventar los detalles observados.

El día **29 de febrero** en la noche por motivos de salud no pude continuar con el recorrido por lo que avisé a la Directora de Infraestructura que iba a dar por terminada mi comisión y regresar a Hermosillo de emergencia, llegando a la oficina a dejar el vehículo a las 3:00AM ya que en este mismo se iría la Ing. Lizeth Arroyo para terminar con las visitas de auditoria.

NOTA 1: EL DIA 26 DE FEBRERO REPORTE LA FALLA DE EL VEHICULO ASIGNADO PARA LA COMISION ENCOMENDADA A UN SERVIDOR DURANTE EL RECORRIDO EL DIA 26 DE FEBRERO LOS AUDITORES SALIERON TEMPRANO DE HERMOSILLO CON DESTINO A GUAYMAS Y MI SALIDA FUE A LAS 8:30 AM Y LLEGUE TARDE AL PRIMER SITIO DE LA VISITA Y DE AHÍ NOS DIRIGIMOS A LAS OBRAS DE EMPALME POR LO QUE NO ME FUE POSIBLE RECABAR LOS SELLOS DEL MUNICIPIO, LOS DIAS 27, 28 y 29 DE FEBRERO ACOMPAÑE A LOS AUDITORES EN EL VEHICULO QUE LES ASIGNADO A ELLOS POR TAL MOTIVO Y POR OBIAS RAZONES NO PUDE RECABAR LOS SELLOS DE LOS MUNICIPIOS DE BACUM Y QUIRIEGO, PORQUE ELLOS YA TRAIAN SU RUTA DE LAS VISITAS DE AUDITORIA TRAZADA.

- Se anexan fotos

ATENTAMENTE.-



ING. CARLOS DAVID HERNANDEZ MEDINA
SUPERVISOR DE AREA



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL



Dirección de Desarrollo Social
Municipio de Rosario, Sonora

[Handwritten Signature]

HERMOSILLO, SONORA. 22 DE FEBRERO DE 2024



JEFATURA DE POLICIA
Y TRANSITO MUNICIPAL
DE SAN IGNACIO RIO MUERTO SON
BARANDILLA

CARLOS DAVID HERNÁNDEZ MEDINA
PRESENTE.-

Con el propósito de :

PROGRAMA DE VERIFICACION FISICA DE LAS OBRAS CON EL ISAF PARA LAS OBRAS: C-00125/0034, C-00075/0886, C-00077/0347, C-00085/04002, C-00075/0922, C-00075/0858, C-00075/0879, C-00075/0861, C-00075/0875, C-00075/0881, C-00075/0864, C-00075/0868, S-00075/0857, C-00075/0877.

Se le comisiona a:

GUAYMAS, EMPALME, BACUM, SAN IGNACIO RIO MUERTO, ROSARIO, CAJEME, BENITO JUAREZ Y QUIRIEGO, SONORA.

Durante el (los) día (s) 26 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO DE 2024

Vehículo No. 54

Marca FORD

Placas VC-31-204

Modelo 2005

Tipo PICK UP

CONTROL NET:	<u>165 LITROS</u>
CASSETAS:	
GASOLINA:	

ATENTAMENTE

[Handwritten Signature]

LIC. IRMA BENITA BERNAL RUIZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y PLANEACIÓN



DELEGACIÓN MUNICIPAL
ALTOS DE JECOPACO
CAJEME, SONORA



JUEZ CALIFICADOR

C.c.p. Archivo
C.c.p. Jefe de Departamento Vehicular
C.c.p. Interesado



SECRETARÍA DE
**DESARROLLO
SOCIAL**

GOBIERNO
DE SONORA

