



SECRETARÍA DE
**DESARROLLO
SOCIAL**
GOBIERNO
DE SONORA

F-1320

Hermosillo, Sonora; a 19 de agosto de 2024

ARQ. DIEGO MEZQUITA SALGADO
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
P R E S E N T E . -

En referencia a la solicitud de viáticos del día **09 de agosto de 2024** para la comisión a los municipios de Rosario, Quiriego y Etchojoa, Sonora. En el periodo del **12 al 13 de agosto de 2024**, Para la obra del programa **FISE 2023**.

OBJETIVOS: Se Realizará verificación física para Acta de Sitio de las obras en compañía de la Contraloría del Estado para el programa de **"Infraestructura" FISE 2023**.

LOCALIDADES: Rosario Tesopaco, Bacusa (Quiriego), Buaysiacobe, Sahuaral y Etchojoa

OBRAS: C-00075-0877 Construcción de cuarto dormitorio en Quiriego, C-00075-0881 Construcción de cuarto dormitorio en Rosario, C-00075-0867 Construcción de cuarto dormitorio en Etchojoa.

RESULTADOS:

Del 12 al 13 de agosto de 2024

se realizó recorrido iniciando por la localidad de Rosario Tesopaco donde se hace la visita a 2 beneficiarios de cuarto dormitorio para la verificación física y levantar Acta de Sitio con la finalidad de solventar las observaciones hechas por las auditorías, la beneficiaria **María Aurora Buitimea Mariano** la observación de agrietamiento en el piso firme ya fue solventada la observación, con la beneficiaria **Martha Agustina Casavantes García** la observación de agrietamiento en muro ya se había arreglado el detalle, nos dirigimos al municipio de **Quiriego** a la localidad de **Bacusa** con la beneficiaria **Ofelia Acosta Castelo** con la observación de perfilado de vano de puerta y una mala sujeción de marco de puerta los cuales ya estaban arreglados al momento de la visita, continuamos con el beneficiario **Pablo Valenzuela Mendivil** por las grietas de en el firme de concreto los cuales ya se les había hecho un tratamiento a base de un producto **Sika** para pisos y **darahuel MF blanco**.

Al día siguiente continuamos con el municipio de **Etchojoa** iniciando por la cabecera municipal donde se visitó a los beneficiarios **Guadalupe Rojas Miranda** la cual presentaba problema en la chapa de la puerta, con la beneficiaria **María de los Ángeles García Valenzuela** la cual tenía agrietamiento en el firme de concreto y el cual se le dio el tratamiento de producto **Zika** para concreto, continuamos con los beneficiarios de la localidad de **El Sahuaral**, **Edgardo Gastelum Moroyoqui** el cual presentaba agrietamiento en el muro con vista al acceso principal el cual ya fue resanado y pintado, **José Eduardo Buitimea Zazueta** falta de impermeabilizante y nivelación de la losa , la cual ya había sido atendido al momento de la inspección física, **Yameli Yaremitza Amarillas García** en el cual presentaba agrietamiento en el muro con vista al acceso principal el cual ya fue resanado y pintado, continuamos con la localidad de **Buaysiacobe** con los beneficiarios **Maria del Rosario Cuen Castillo** en la cual se había observado el mal funcionamiento de la cerradura de la puerta misma que ya había sido reparado, **Ernestina Soto Buitimea** en el cual la moldura de la puerta estaba caída por falta de suficiente pegamento el cual al momento de la visita ya había sido reparada. quedando pendiente la firma del acta de sitio.

Se termina mi comisión y regresamos a Hermosillo, quedando a su disposición para cualquier duda o aclaración.

NOTA: Por cuestión de tiempo no se pudo recabar el sello del municipio de Etchojoa.
- Se anexan fotos

ATENTAMENTE. -

ING. CARLOS DAVID HERNANDEZ MEDINA





GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

HERMOSILLO, SONORA. 09 DE AGOSTO DE 2024

CARLOS DAVID HERNANDEZ MEDINA
PRESENTE.-

Con el propósito de :

ATENCIÓN A AUDITORIA PARA LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE SITIO ACOMPAÑADO CON LA CONTRALORIA DEL ESTADO A LAS OBRAS FISE 2023, CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS.

Se le comisiona a:

ROSARIO, QUIRIEGO Y ETCHOJOA, SONORA.

Durante el (los) día (s) 12 DE AGOSTO AL 13 DE AGOSTO DE 2024

Vehículo No. 108

Marca NISSAN

Placas VD-64-443

Modelo 2017

Tipo PICK UP

CONTROL NET:	140 LITROS
CASSETAS:	\$455.00
GASOLINA:	

ATENTAMENTE

LIC. IRMA BENITA BERNAL RUIZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y PLANEACIÓN

12/08/2024
[Handwritten signature]



C.c.p. Archivo
C.c.p. Jefe de Departamento Vehicular
C.c.p. Interesado

DIRECCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS



Dirección de Desarrollo Social
Municipio de Quiríego, Sonora




SECRETARÍA DE
**DESARROLLO
SOCIAL**


GOBIERNO
DE SONORA



12 ago 2024 4:55:07 p. m.
26° 55' 29.874" N - 109° 37' 28.942" W ± 2.50m
193° S
Altitud: 22.2m
Velocidad: 0.0km/h
Número de índice: 1114




12 ago 2024 1:59:02 p. m.
27° 28' 39.18" N - 109° 14' 45.564" W ± 2.00m
255° W
Quiriego
Sonora
Altitud: 214.0m
Velocidad: 0.7km/h
Número de índice: 1119



12 ago 2024 1:57:47 p. m.
27° 28' 39" N - 109° 14' 45.864" W ± 2.80m
40° NE
Quiriego
Sonora
Altitud: 219.5m
Velocidad: 0.6km/h
Número de índice: 1117



12 ago 2024 1:57:36 p. m.
27° 28' 38.892" N - 109° 14' 45.792" W ± 2.50m
247° S
Quiriego
Sonora
Altitud: 219.1m
Velocidad: 2.3km/h
Número de índice: 1116



12 ago 2024 4:12:39 p. m.
26° 55' 40.086" N - 109° 40' 12.048" W ± 1.50m
331° NW
Etchojoa
Sonora
Altitud: 23.5m
Velocidad: 2.7km/h
Número de índice: 1128



12 ago 2024 3:58:32 p. m.
26° 55' 44.31" N - 109° 39' 55.362" W ± 2.40m
194° S
Benito Juárez
Etchojoa
Sonora
Altitud: 20.2m
Velocidad: 0.1km/h
Número de índice: 1124