

Hermosillo, Sonora a 02 de octubre de 2024

**Arq. Diego Mézquita Salgado**  
Director General de Infraestructura Social  
Secretaría de Desarrollo Social  
**Presente.-**

Por este medio y en atención al aviso de comisión con fecha 23 de a septiembre de 2024, a través del cual se me comisiona el día **24 de septiembre del 2024 con el propósito de (VERIFICACION DE SOLVENTACION DE GARANTIAS PARA AUDITORIAS ASF)**”

El día 24 Salí de las instalaciones de Sedesson con destino a Navojoa a las 11:00 am arribe al municipio de Navoja dirigiéndome a un cárcamo de CEA a lo cual procedí con la verificación de la ejecución de concepto de colocación de válvulas y registro de tapa metálica, al término me dirigí a un segundo cárcamo para la verificación de tapa registro de concreto con marco y contramarco de ángulos, al verificar que estuvieran correctamente colocadas las tapas y tomar evidencia a las 14:00 pm procedí a regresar al municipio de Hermosillo arribando a las instalaciones de Sedesson a las 17:50 pm para dar fin a mi comisión..



Atentamente:

*Gilberto C.*  
**Ing. Gilberto Hiram Cuamea Salazar**  
Supervisora de Obra



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

HERMOSILLO, SONORA. 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024

GILBERTO HIRAM CUAMEA SALAZAR  
PRESENTE.

Con el propósito de :

VERIFICACION DE SOLVENTACION DE GARANTIAS PARA AUDITORIAS ASF

Se le comisiona a:

NAVOJOA, SONORA.

Durante el ( los ) día ( s ) 24 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Vehículo No. 105

Marca NISSAN

Placas VD-64-447

Modelo 2017

Tipo PICK UP




CONTROL NET:	140 LITROS
CASSETAS:	
GASOLINA:	

ATENTAMENTE

LIC. IRMA BENITA BERNAL RUIZ  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION Y PLANEACION

C.c.p. Archivo  
C.c.p. -Jefe de Departamento Vehicular  
C.c.p. Interesado

## EVIDENCIA FOTOGRAFICA



662 108 37 37  
662 108 37 49



sedesson@sonora.gob.mx



Paseo Río Sonora Norte 76,  
Col. Proyecto Río Sonora